



ZAŚWIADCZENIE

W dn. 13.03.2019r. Centrum Kontroli Placów Zabaw przeprowadziło coroczną kontrolę główną bezpieczeństwa wyposażenia sali zabaw ARCADIA zlokalizowanej przy al. Jana Pawła II 58 w Kędzierzynie-Koźlu.

Inspekcja została przeprowadzona zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-7 i 10:2009.

Badane wyposażenie			
L.p.	Nazwa	Szt.	Opis
1.	Konstrukcja zabawowa 4 poziomowa	1	Na parterze poziom +1 nr CKPZ: 47-232/001/01, poziom 0 nr CKPZ: 47-232/001/02. W podpiwniczonej części poziom -1 nr CKPZ: 47-232/001/03, poziom -2 nr CKPZ: 47-232/001/04.
2.	Konstrukcja zabawowa 2 poziomowa	1	W podpiwniczonej części oddana do użytku w 2014 roku. W skład konstrukcji wchodzi: zjeżdżalnia pontonowa, pomost w kształcie litery V. Nr CKPZ:47-232/001/06
3.	Urządzenie do podskakiwania	1	Pole trampolin. Nr CKPZ:47-232/001/07
4.	Kącik malucha	1	Basen z piłkami. Nr CKPZ:47-232/001/05

Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa:

Poziom ryzyka	Poziom bezpieczeństwa	Wnioski
0	BARDZO WYSOKI	W badanym zakresie nie stwierdzono istotnych zagrożeń i sala zabaw może być bezpiecznie użytkowana.

Numer zamówienia: **2019/052**
Numer Sprawozdania: **MS/7016/2019**
Data inspekcji: **13.03.2019**

Wystawił:



mgr Michał Serafin
Inspektor
Centrum Kontroli Placów Zabaw

Piastów, 18.03.2019 r.